



Situatie peilbuizen en meetpunten
Schaal 1:1000

Legenda

- werkgrens
- - - - - infiltratiekrachten
- ▨ waterberingspakket
- - - - - rioleiding met diameter en b.o.b.
- - - - - infiltratiebus Ø200 met b.o.b.
- IKP4 infiltratieverzamelput f.b.v. krachten
- IBP4 infiltratieverzamelput f.b.v. buizen
- OP1 overstortput
- P01 nieuwe peilbus
- P06008 bestaande peilbus
- H meetpunt niveau
- U meetpunt: aansluitmogelijkheid debietmeter

HOOGTEMATEN IN M. T.O.V. N.A.P.							
PROJECTNUMMER: 00	CALCULATIEREGELS						
SUBPROJECTNUMMER:						
FASE	TAKENNUMMER	TOEZICHT	IV. TECHN. KOSTEN	HERSTEL WEGDEK	MATERIAALKOSTEN	AVV. VERW. KOSTEN/ OVERIGE KOSTEN	
Realisatie	500	533000	410030	440000	441000	443000 490000	
WILJ. NR.	D.D.	OMSCHRIJVING	GET. GEC.	WILJ. NR.	D.D.	OMSCHRIJVING	GET. GEC.
wateronnet		Sector Afvalwater Infra Riolering					
RIOLERINGSDISTRICT: ...		BEMALINGSGEBIED: ...		SCHAAL: 1:200			
Waterbering onder tramlaan Rooseveltdijk							
Bestaande situatie met nieuwe waterbering, herinrichting, DWA-riool en rioleringsmeetpunten							
WILJ. NR.	TEK. NR.	REVISIE	TEK. NR.	D.A.TUM	COCUWO. NR.		
...	13-05-2016	R		
in bewerking 22-03-2017						BC5544-100_1171_DO-201	